

BUILDING AUTOMATION, 2020-11-12

# Softwareinformation

## Combi Schaltaktor

### SAH/S x.y.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, xfach, yA, REG

Produktname	Schalt-/Jalousieaktor, xfach, yA, REG (x = 8, 16, 24; y = 6, 10, 16)
Produkttyp	SAH/S x.y.7.1
Bestellnummer	2CDG 110 xxx R0011
Aktuelle Version	ETS Applikation: Schalten/Jalousie xfach yA/1.0 Firmware: SAH_Sxy7x1_FW_XX_V0-1-6_112
Sprachen	EN, DE, ES, FR, IT, NL, PL, RU

Produkttyp	Bestellnummer	Website	ETS Applikation	Firmware
SAH/S8.6.7.1	2CDG110244R0011	<a href="#">Link</a>	<a href="#">Hier</a> Download V1.0 ETS Application (.knxprod) [XX] SAH/S x.y.7.1	<a href="#">V0.1.6</a>
SAH/S16.6.7.1	2CDG110245R0011	<a href="#">Link</a>		<a href="#">V0.1.6</a>
SAH/S24.6.7.1	2CDG110246R0011	<a href="#">Link</a>		<a href="#">V0.1.6</a>
SAH/S8.10.7.1	2CDG110247R0011	<a href="#">Link</a>		<a href="#">V0.1.6</a>
SAH/S16.10.7.1	2CDG110248R0011	<a href="#">Link</a>		<a href="#">V0.1.6</a>
SAH/S24.10.7.1	2CDG110249R0011	<a href="#">Link</a>		<a href="#">V0.1.6</a>
SAH/S8.16.7.1	2CDG110250R0011	<a href="#">Link</a>		<a href="#">V0.1.6</a>
SAH/S16.16.7.1	2CDG110251R0011	<a href="#">Link</a>		<a href="#">V0.1.6</a>
SAH/S24.16.7.1	2CDG110252R0011	<a href="#">Link</a>		<a href="#">V0.1.6</a>

#### BEMERKUNG:

Wir empfehlen Ihnen, immer die aktuellste Softwareversion zu installieren. Ansprüche aus Mängeln oder Schäden aufgrund einer nicht aktuell gehaltenen Softwareversion können nicht geltend gemacht werden.

SOFTWAREINFORMATION (ETS APPLIKATION)

Produkttyp	Version	Erscheinungsdatum	Updates und Release Notes
SAH/S x.y.7.1	1.0	10/2019	Markteinführung

SOFTWAREINFORMATION (FIRMWARE)

Produkttyp	Version	Erscheinungsdatum	Updates und Release Notes
SAH/S x.y.7.1	0.1.6	11/2020	Optimierung für spezielle KNX Topologien (NACK)
SAH/S x.y.7.1	0.1.5	09/2020	Korrektur Sendefehler/verlorene Telegramme bei hoher Buslast
SAH/S x.y.7.1	0.1.3	03/2020	Optimierung Programmiervorgang bei doppelt vergebener KNX Adresse
SAH/S x.y.7.1	0.1.2	12/2019	- Optimierung der Performanz und Langzeitstabilität - Verhalten bei Busspannungswiederkehr
SAH/S x.y.7.1	0.1.0	10/2019	Markteinführung

Für Firmwareupdate bitte verwenden Sie ETS App „KNX Bus Update“ ([Engineering Guide](#))