

Firmware Update



Update DALI Control 64 Gateway [SCN-DA64x.04]

Das Update kann ausschließlich über eine FAT32 formatierte microSD Speicherkarte (11x15mm) erfolgen. Verwenden Sie eine Speicherkarte mit mindestens 1 GB Kapazität.

Vorbereitung

Laden Sie zunächst das entsprechende Update für Ihr DALI Control 64 Gateway von www.mdt.de und entpacken das Zip-Archiv auf Ihrem PC. Das Zip-Archiv enthält eine .bin Datei, entsprechend Ihrem Gateway:

D1_xxxx.bin \rightarrow SCN-DA641.04 D2_xxxx.bin \rightarrow SCN-DA642.04

Die .bin Datei kopieren Sie nun in das Root-Verzeichnis der microSD Karte.

Update



SCN-DA642.04

Hinweis:

Der microSD Kartenslot ist im Auslieferungszustand mit einem Aufkleber verdeckt. Er befindet sich rechts der 230 V Anschlußklemmen. Entfernen Sie den Aufkleber für den Updatevorgang und verschließen Sie den Slot im Anschluss wieder.

Schritt 1:	Trennen der 230 V Netzspannung.
Schritt 2:	microSD Karte wie abgebildet einstecken.
Schritt 3:	Drücken und halten der Programmiertaste.
Schritt 4:	230 V Netzspannung wieder zuschalten.
	(Taste bleibt weiterhin gedrückt!)
Schritt 5:	Die Programmier-LED fängt nun an zu
	blinken. Programmiertaste jetzt loslassen und
	noch weitere 5 Sekunden warten.
Schritt 6:	Netzspannung wieder trennen und die
	microSD Karte aus dem Slot entfernen.
Schritt 7:	Das Update ist nun durchgeführt. Die 230 V
	Netzspannung wieder zuschalten und das
	Gateway über die ETS in Betrieb nehmen.

Die aktualisierte Firmware Version kann über die Geräteinformationen der ETS überprüft werden.