

## AZDI6MCIFR [C/R]

### Mandos IR compatibles / IR controllers compatibles / Commandes IR compatibles Comandi IR compatibili / Comandos IV compatíveis / Compatíblen IR-Bedienungen

Fabricante / Manufacturer / Fabricant Fabbricanti / Fabricante / Hersteller	Mandos / Controllers / Commandes / Comandi / Comandos / Bedienungen
Fujitsu – General I	AR -SY1
Fujitsu – General II	AR-PZ3
Daikin I	BRC4C151, BRC4C152, BRC4C158, BRC7EA628, BRC7EA629, BRC7EB518
Daikin II	ARC41, ARC42, ARC43, ARC44, ARC45, ARC46, ARC47, ARC48
LG	6711A200
Tango	YB1FA
Mitsubishi Electric	PAR-FL32MA
Toshiba	WH-TA04NE, WH-TC09NE, WH-TA04NE
Gree	YB1FA, YX1F6, YB1F3, YAC, YAN1F1, YAU1FB, YAA1FB8, 3NGR9015, 3NGR9036, 3NGR9018, YAP1F, YV1L1, XK46

(ES) Cualquier mando que no se encuentre en la lista detallada a continuación, puede no ser compatible con el módulo pasarela infrarrojo, por lo que rogamos que se ponga en contacto con su proveedor para cualquier consulta. Toda la información contenida en este documento es revisada antes de su publicación; sin embargo, Airzone no puede garantizar que esté libre de errores, por lo que se ruega a los usuarios estar atentos a las actualizaciones del presente documento.

(EN) If your controller is not included in this list, it may not be compatible. Contact your dealer for more information. All the information contained in this document is reviewed before it is published. However, Airzone cannot guarantee that this information is totally free of errors. We encourage all users to check for updates.

(FR) Les commandes qui ne figurent pas dans cette liste détaillée peuvent présenter des soucis d'incompatibilité avec le module passerelle infrarouge. En cas de doute, veuillez contacter votre fournisseur. Toutes les informations figurant dans ce document font l'objet d'une révision avant leur publication. Toutefois, Airzone n'est pas en mesure de garantir l'absence totale d'erreurs. Nous prions donc les utilisateurs de s'informer sur les mises à jour du présent document.

(IT) È possibile che qualche comando non presente nella lista possa essere incompatibile con il modulo interfaccia infrarosso. Per qualsiasi domanda o richiesta, si prega di consultare il proprio fornitore. Tutte le informazioni presenti in questo documento sono state ricontrollate prima della loro pubblicazione. Tuttavia, Airzone non può garantire la totale assenza di errori, per cui si prega di prestare particolare attenzione agli aggiornamenti del presente documento.

(PT) Qualquer comando que não estiver na lista detalhada a seguir pode não ser compatível com o módulo gateway infravermelho. Por isso, pedimos que entre em contacto com seu fornecedor caso tenha alguma dúvida. Todas as informações deste documento foram revisadas antes da publicação. Como a Airzone não pode garantir que não há erros, solicita que os usuários mantenham-se atentos às atualizações.

(DE) Jegliche Bedienungen, die in der nachfolgenden umfassenden Liste nicht enthalten sind, sind möglicherweise nicht mit dem Gateway-Modul Infrarot kompatibel, sodass Sie sich bei Rückfragen bitte mit Ihrem Anbieter in Verbindung setzen. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben werden vor Veröffentlichung überprüft; dennoch übernimmt Airzone keine Gewähr für eventuell auftretende Fehler. Die Benutzer sind gehalten, auf Aktualisierungen des vorliegenden Dokuments zu achten.

