

(F)

(E)

(N)

Mise en service

Charger l'adresse physique et le logiciel d'application

Planification et mise en service avec ETS3.0d patch A ou ultérieur.

L'appareillage est raccordé et prêt au fonctionnement.

- i** Lorsque l'appareillage ne comprend pas de logiciel d'application, ou que celui-ci est erroné, la LED de fonctionnement clignote lentement.
- i** La touche de programmation se trouve derrière un porte-étiquette. Position exacte – selon le modèle – voir fig. (figure 3).
- Détacher le porte-étiquette sur la touche de programmation.
- Activer le mode de programmation : actionner la touche de programmation.
- La LED de fonctionnement (3) clignote rapidement.
- Charger l'adresse physique dans l'appareillage.
- La LED de fonctionnement (3) revient à son état d'origine : éteinte, allumée ou clignote lentement.
- Incrire l'adresse physique sur l'appareillage.
- Charger le logiciel d'application dans l'appareillage.
- Remonter le porte-étiquette.

Annexes

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| KNX Medium | TP 1 |
| Mode de mise en service | Mode S |
| Tension nominale KNX | CC 21 V ... 32 V TBTS |
| Puissance absorbée KNX | Type 150 mW |
| Type de raccordement KNX | Borne de raccordement |
| Degré de protection | IP 20 |
| Catégorie de protection | III |
| Température ambiante | +5 ... +45 °C |
| Température de stockage/transport | -20 ... +70 °C |

Garantie

Sous réserve de modifications techniques et de forme, dans la mesure où elles sont utiles au progrès techniques.

Nos appareils sont garantis dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Pour toute demande en garantie, s'adresser à votre revendeur ou retourner l'appareil dûment affranchi avec description de défaut à notre Centre Service.

- Apretar el tornillo de seguridad (8). Este se encuentra premontado en la abertura redonda.
- Volver a montar el portaetiquetas (9).

Puesta en funcionamiento

Carga de la dirección física y del software de aplicación

Programación y puesta en funcionamiento con ETS3.0d, con el parche A o posterior.

El aparato está conectado y listo para el funcionamiento.

- i** Si el aparato no dispone de ningún software de aplicación (o dispone de uno incorrecto), el LED de modo de funcionamiento parpadeará lentamente.
- i** La tecla de programación se encuentra detrás de uno de los portaetiquetas. La posición concreta de la misma depende de la versión. Véase la imagen (figura 3).
- Soltar el portaetiquetas situado encima de la tecla de programación.
- Activar el modo de programación: pulsar la tecla de programación.
- El LED de modo de funcionamiento (3) parpadea rápidamente.
- Cargar la dirección física en el aparato.
- El LED de modo de funcionamiento (3) vuelve al estado anterior (apagado, encendido o parpadeo lento).
- Rotular el equipo con la dirección física.
- Cargar el software de aplicación en el aparato.
- Volver a montar el portaetiquetas.

Anexo

Datos técnicos

| | |
|--|-------------------------|
| Medio KNX | TP1 |
| Modo de puesta en funcionamiento | Modo S |
| Tensión nominal KNX | c.c. 21 V ... 32 V MBTS |
| Potencia absorbida KNX | tip. 150 mW |
| Tipo de conexión KNX | Terminal de conexión |
| Grado de protección | IP 20 |
| Clase de protección | III |
| Temperatura ambiente | +5 ... +45 °C |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -20 ... +70 °C |

Garantía

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y formales en el producto, en virtud del avance técnico del mismo.

Efectuamos la prestación de garantía dentro de los términos legales establecidos.

En caso de reclamación de garantía, diríjase al punto de venta o envíe el equipo, sin pagar los portes, al distribuidor de su zona describiendo el problema.

Igangsetting

Lasting av fysisk adresse og brukerprogramvare

Prosjektering og idriftsetting med ETS3.0d med patch A eller nyere.

Apparatet er tilkoblet og klart til bruk.

- i** Hvis apparatet ikke har brukerprogramvare, eller har brukerprogramvare av feil type, blinker driftslampen sakte.
- i** Programmeringstasten befinner seg bak et skrivelfelt. Den nøyaktige plasseringen – avhenger av modellen – ser du på bildet (bilde 3).
- Løsne skrivelfeltet over programmeringstasten.
- Aktivere programmeringsmodus: Trykk på programmeringstasten.
- Driftslampen (3) blinker raskt.
- Last den fysiske adressen til apparatet.
- Driftslampen (3) går tilbake til tidligere tilstand (av, på eller blinker sakte).
- Merk apparatet med fysisk adresse.
- Last brukerprogramvaren til apparatet.
- Monter skrivelfeltet igjen.

Vedlegg

Tekniske data

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| KNX Medium | TP1 |
| Igangsettingsmodus | S-mode |
| Nominell spennin KNX | DC 21 V ... 32 V SELV |
| Effektforbruk KNX | typ. 150 mW |
| Tilkoblingsstype KNX | Tilkoblingsklemme |
| Beskyttelsesstype | IP 20 |
| Beskyttelseskasse | III |
| Omgivelsestemperatur | +5 ... +45 °C |
| Lagrings-/transporttemperatur | -20 ... +70 °C |

Garanti

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske og designmessige endringer på produktet for å holde tritt med den tekniske utviklingen.

Vi følger lovbestemt garanti.

Ved garantisak ber vi deg henvende henvende deg til forhandleren eller sende utstyret med en beskrivelse av feilen til vår regionale representant.

3

